

Výpis z historie vozidla

Informace o kuponu AUTOTRACER

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:

Datum aktivace kuponu:

12. 07. 2021 15:33:20

Platnost do:

11. 08. 2021 23:59:59

Tento výpis byl vytvořen dotazem do systému AUTOTRACER, který provozuje Cebia, spol. s r.o. dle platných Všeobecných podmínek pro používání systému AUTOTRACER. Poskytnuté informace je uživatel oprávněn v celém rozsahu využívat pouze pro vlastní potřebu. Jejich další šíření či upravování bez souhlasu provozovatele je zakázáno.


1. Základní údaje o vozidle

VIN
JHMKB2660AC200287Tovární značka
HONDADruh vozidla
osobníDatum výroby
2010Model
LEGENDVýkon
217 kWDatum 1. registrace
26. 11. 2010Typ karoserie
sedan/limuzínaObjem
3664 ccm

⚠ VAROVÁNÍ: Poškození nalezeno!

2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Podle vývoje stavu tachometru v čase můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.



Výpis záznamů tachometru

Datum	Stav tachometru	Poznámka
01/2010	0 km	Rok výroby/1. registrace
11/2010	50 km	
05/2011	15 000 km	
11/2011	30 000 km	
12/2011	33 500 km	
05/2012	45 500 km	
10/2012	60 500 km	
01/2013	67 000 km	
04/2013	75 500 km	
05/2013	75 500 km	
07/2013	77 500 km	
09/2013	79 500 km	
12/2013	90 000 km	
07/2014	104 000 km	
11/2014	112 000 km	
03/2015	118 500 km	
12/2015	133 500 km	
08/2016	150 500 km	
11/2016	160 000 km	
06/2017	176 000 km	
07/2017	179 000 km	
01/2018	193 500 km	
11/2018	213 000 km	
06/2019	221 500 km	
01/2020	230 000 km	
11/2020	233 000 km	
12/2020	233 500 km	
02/2021	236 000 km	
06/2021	236 500 km	

3. Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 15 zemí čítající 195 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Číslo záznamu: 1 / 3

Datum	01/2013
Země	ČR
Výše škody	25 599 Kč
Druh události	Oprava



Číslo záznamu: 2 / 3

Datum	05/2013
Země	ČR
Výše škody	19 865 Kč
Druh události	Oprava



Číslo záznamu: 3 / 3

Datum	06/2017
Země	ČR
Výše škody	24 096 Kč
Druh události	Oprava
Evidovaná místa poškození	čelní sklo
Stav tachometru	176 000 km



4. Záznamy servisních úkonů

Byly nalezeny záznamy o servisních úkonech, které byly v minulosti na vozidle provedeny v rámci jeho oprav či běžného servisu.

Číslo záznamu:

1 / 26

Datum:	05/2011
Stav tachometru:	15 000 Km
Práce (výčet)	15 000 KM per. Prohlídka
	zapadlý zámek pásu z. sedačky

Číslo záznamu: 2 / 26	
Datum:	11/2011
Stav tachometru:	30 000 Km
Práce (výčet)	Provedení prohlídky servisní kampaň.
	30 000 km per.prohlídka
	kontrola kapes př. Dveří - nedrží
	montáž kol na auto
	Postup servisu: Prohlídka - servisní kampaň.

Číslo záznamu: 3 / 26	
Datum:	12/2011
Stav tachometru:	33 500 Km
Práce (výčet)	výměna světel denního svícení

Číslo záznamu: 4 / 26	
Datum:	05/2012
Stav tachometru:	45 500 Km
Práce (výčet)	45 000 km per.prohlídka
	mytí

Číslo záznamu: 5 / 26	
Datum:	10/2012
Stav tachometru:	60 500 Km
Práce (výčet)	60 000 km per.prohlídka

Číslo záznamu: 6 / 26	
Datum:	01/2013
Stav tachometru:	67 000 Km
Práce (výčet)	výměna př.skla

Číslo záznamu: 7 / 26	
Datum:	04/2013
Stav tachometru:	75 500 Km
	75 000 km per. Prohlídka

Číslo záznamu:	7 / 26
Práce (výčet)	kontrola spouští se alarm
	geometrie

Číslo záznamu:	8 / 26
Datum:	05/2013
Stav tachometru:	75 500 Km
Práce (výčet)	rozbité parkovací čidlo př. Nárazníku
	2013044956
	Postup servisu: výměna čidla

Číslo záznamu:	9 / 26
Datum:	07/2013
Stav tachometru:	77 500 Km
Práce (výčet)	oprava laku dveří

Číslo záznamu:	10 / 26
Datum:	07/2013
Stav tachometru:	77 500 Km
Práce (výčet)	výměna pyl. Filtru + dezinfekce
	oprava laku z.nárazníku,rozleštit střechu
	výměna př.skla

Číslo záznamu:	11 / 26
Datum:	09/2013
Stav tachometru:	79 500 Km
Práce (výčet)	hluk z převodovky
	Postup servisu: výměna výměníku převodovky

Číslo záznamu:	12 / 26
Datum:	12/2013
Stav tachometru:	90 000 Km
Práce (výčet)	90 000 km per. Prohlídka
	3. protikoroziční prohlídka

Číslo záznamu:	13 / 26
Datum:	07/2014
Stav tachometru:	104 000 Km
Práce (výčet)	105 000 km per.prohlídka
	kontrola telefonu

Číslo záznamu:	14 / 26
Datum:	07/2014
Stav tachometru:	104 500 Km
Práce (výčet)	výměna lišty p.z.dveře
	mytí

Číslo záznamu:	15 / 26
Datum:	03/2015
Stav tachometru:	118 500 Km
Práce (výčet)	120 000 km per. Prohlídka

Číslo záznamu:	16 / 26
Datum:	12/2015
Stav tachometru:	133 500 Km
Práce (výčet)	135 000 km per. Porhlídka
	5. protikorozi prohlídka
	kontrola, výměna brzd
	dodat 1L oleje

Číslo záznamu:	17 / 26
Datum:	12/2015
Stav tachometru:	134 000 Km
Práce (výčet)	výměna př. kotoučů a desek
	výměna ložisek kladek motoru - hluk
	promazat panty víka kufru

Číslo záznamu:	18 / 26
Datum:	08/2016
Stav tachometru:	150 500 Km

Číslo záznamu:	18 / 26
Práce (výčet)	150 000 km per. Prohlídka

Číslo záznamu:	19 / 26
Datum:	07/2017
Stav tachometru:	179 000 Km
Práce (výčet)	kontrola vozu
	výměna př.skla

Číslo záznamu:	20 / 26
Datum:	07/2017
Stav tachometru:	180 500 Km
Práce (výčet)	180 000 km per. Prohlídka

Číslo záznamu:	21 / 26
Datum:	01/2018
Stav tachometru:	193 500 Km
Práce (výčet)	Výměna řemenic (2 ks) + řemene

Číslo záznamu:	22 / 26
Datum:	01/2018
Stav tachometru:	194 500 Km
	195 000 km per. Prohlídka
Práce (výčet)	7. protikoroziční prohlídka
	kontrola světel - blikají

Číslo záznamu:	23 / 26
Datum:	06/2019
Stav tachometru:	221 500 Km
	roční prohlídka - malá
Práce (výčet)	kontrola brzd
	kontrola motoru - hluk z pravé strany

Číslo záznamu:	24 / 26
Datum:	01/2020

Číslo záznamu: 24 / 26

Stav tachometru: 230 000 Km

Práce (výčet) kontrola PUH - svítí kontrolka

Číslo záznamu: 25 / 26

Datum: 12/2020

Stav tachometru: 234 500 Km

Práce (výčet) Výměna oleje v ATP

Číslo záznamu: 26 / 26

Datum: 02/2021

Stav tachometru: 236 000 Km

Práce (výčet)

- Výměna oleje v převodovce
- Výměna oleje v motoru+ filtrz
- Výměna vzd.+ pylového filtru+ desinfekce klima
- Kontrola koroze
- Kontrola + čištění brzd

5. Kontrola stáří a původu

Vždy zkontrolujte datum výroby deklarované výrobcem vozidla. V technických průkazech se uvádí pouze datum první registrace, které se však od data výroby může výrazně lišit (například i o dva roky). Vozidlo tak může být vydáváno za mladší, což má výrazný vliv na jeho tržní cenu.

Záznamy o stáří a původu vozidla

Datum výroby dle výrobce 2010

První registrace 26. 11. 2010

První registrace v ČR 26. 11. 2010 V ČR registrováno jako: nové

Vyrobeno pro trh Není k dispozici

Strana řízení Není k dispozici

6. Předchozí prověření Cebia

Vozidlo v minulosti nebylo prověřováno službou **PROVIN** (prověření původu vozidla v zahraničí), ani službou **VINTEST** (fyzická kontrola VIN a identifikátorů) a nebyla provedena fotodokumentace vozidla společností Cebia.

7. Kontrola odcizení

Není evidováno jako odcizené

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené údaje mají pouze informativní charakter. Cebia neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s využitím sdělených dat.

Zdroj	Ke dni 12. 07. 2021
Česko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
Slovensko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
Maďarsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
Rumunsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
Slovinsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
Litva - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
Ukrajina - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
Kanada - Databáze pojišťoven	NE - není evidováno jako odcizené
Švédsko - Databáze pojišťoven	NE - není evidováno jako odcizené
EU - soukromé databáze*	NE - není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze umožňují **zpravidla** komukoliv vložit informace o odcizení.

8. Kontrola financování v ČR

Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Leasingové a úvěrové společnosti v ČR	28. 07. 2021
AGRO LEASING	NE
ALD Automotive	NE
BMW_FS	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
FCE Credit, s.r.o.	NE
FIP COMPANY s.r.o.	NE
GMAC	NE
Hello Bank	NE
Home Credit CZ	NE

Leasingové a úvěrové společnosti v ČR	28. 07. 2021
HoppyGo (carsharing *)	NE
IMPULS-Leasing	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
sAutoleasing, a.s.	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
Vltavin Leas, a.s.	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE

*Carsharing = krátkodobý pronájem auta přímo od majitele (nebo sdílení auta mezi jeho majitelem a zájemcem o krátkodobou zápůjčku).

9. Seznam výbavy dle výrobce

Podrobná specifikace výbav vozidla poskytnutá jeho výrobcem obsahuje všechny prvky základní i příplatkové výbavy. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozy jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla	
Vozidlo	HONDA LEGEND (KB266AK KG) 3.7
Motor	3 664 ccm; 3,70 L; 217 kW
Palivo	benzín
Spotřeba l/100km	16,3 / 8,9 / 11,6
Převodovka	jiná; 5 převodových stupňů

Standardní vybavení
Bezpečnost
2 aktivní opěrky hlavy pro přední sedadla výškově nastavitelné , 3 opěrky hlavy pro zadní sedadla výškově nastavitelné
ABS
Aktivní kryt motoru s progr.deformací
Bezpečnostní pásy na před.sedadlech u řidiče a spolujezdce výškově nastavitelné s napínači
Bezpečnostní pásy na zad.sedadlech na straně řidiče, straně spolujezdce a uprostřed 3-bodové
Boční airbagy přední

Standardní vybavení

Brzdový asistent BAS

Elektronické rozdělení brzdné síly EBD

Isofix příprava

Protiprokluzový systém ETC

Přední airbag řidiče a spolujezdce a inteligentní

Střešní airbagy pro přední a zadní sedadla

Systém řízení stability ESP

Systém varování před nehodou aktivace bezpečnostních pásů

Funkčnost

12v zásuvka

4 kotoučové brzdy z toho 4 chlazené

Alarm s ochranou vnitřního prostoru

Anténa okenní

Atnikorozní ochrana - galvanizovaná karoserie , atnikorozní ochrana - hliníková karoserie

Audio systém s RDS a CD měničem na 6 CD CD včetně MP3

Automatická 5-rychlostní převodovka s manuálním mode, řadicí pákou na volantu automatická s manuálním režimem

Bezdrátové připojení Bluetooth

CD měnič v palubní desce a 6:počet CD

Dálkové centrální zamykání včetně ovládání víka zavaz.prostoru, včetně elektr. zavírání oken a včetně bezpečnostního zavírání

Dálkové dálkové ovl.víka zavazadlového prostoru

Dálkové ovládání audia s ovládáním na volantu

Dveře řidič, spolujezdec, zadní na straně řidiče a zadní na straně spolujezdce a přední závěsné

Elektrické ovládání oken vpředu a vzadu s dotekovým ovládáním pro dvě okna

Imobilizér

Konsole úplná na palubní desce , konsole úplná na podlaze , konsole částečná, nad předním oknem

Nastavení světel se světelným senzorem a aktivní

Navigační systém informace sdělovány: zobrazením mapy a hlasem, ovládání: tlačítka, zdroj dat: DVD a barevný

Ostřikovače světel

Otáčkoměr

Palivová nádrž: obsah (l): 73, typ nádrže:hlavní

Palivový systém:vícebodové vstřikování

Paměť s nastavením vnějších zpětných zrcátek, nastavením volantu počet nastavení pro sedadlo řidiče:5

Parkovací senzor vzadu, kamera

Pérování vpředu dvojitý lichoběžníkový závěs, zavěšení kol:nezávislé se stabilizátorem typ pérování:pružina , pérování vzadu multi-link, zavěšení kol:nezávislé se stabilizátorem typ pérování:pružina

Počítací: průměrná rychlost, průměrná spotřeba, okamžitá spotřeba a dojezd na zbývající palivo

Standardní vybavení

Popelník vpředu a vzadu

Posilovač řízení s progresivním účinkem

Připojení externích zařízení

Reproduktory-počet:10

Stěrače s dešťovým senzorem

Systém hlasového ovládání včetně nastavení rádia, včetně navigačního systému, včetně klimatizace

Tempomat se sensory vzdálenosti

Venkovní teplota

Komfort

Automatická klimatizace 2

Oddělené nastavení teploty pro sedadlo spolujezdce s digitálním displayem

Osvětlené make-up zrcátko ve sluneční cloně u řidiče a spolujezdce

Středová loketní opěrka vpředu

Středová loketní opěrka vzadu

Tónovaná skla

Ventilace s digitálním displayem a pylovým filtrem

Exteriér

Barva perleťový efekt

Boční ochranné lišty

Boční před.světla pro odbočování

Chromované lišty okolo bočních oken

Kola vpředu a vzadu, z lehké slitiny, 8 x 17

Pneumatiky vpředu a vzadu, 235 / 50 index: Y, konvenční a rozměr pneu dle údajů výrobce

Přední a zadní nárazníky v barvě vozu

Přední mlhová světla

Rezervní kolo dojezdové a ocelové

Sklopná zrcátka elektrická

Střešní okno skleněné, elektrické, vpředu, vyklápěcí a posuvné

Xenonové přední světlomety

Zpětná zrcátka u řidiče a spolujezdce elektricky nastavitelná, vyhřívaná, v barvě vozu, automaticky sklopná při couvání s automatickým ovládáním ukazatele směru

Sedadla/potahy sedadel

Sedadla 5 a 2+3

Interiér

Automatické zpětné zrcátko

Čtecí lampičky vpředu a vzadu

Standardní vybavení

Držák pohárků pro přední sedadla a zadní sedadla

Koberečky textilní

Konvenční přední sedadla výškově nastavitelná s bederní opěrkou vyhříváná, el. nastavitelná, počet el. nastavení: 4 pro řidiče s naklápěním sedáku ventilovaná, konvenční přední sedadla výškově nastavitelná, vyhříváná, el. nastavitelná, počet el. nastavení: 4 pro spolujezdce s naklápěním sedáku ventilovaná

Kožený multifunkční volant s el. nastavením výškově nastavitelný a nastavitelný v ose

Luxusní obložení na hlavici řadicí páky: hliník a kůže, na dveřích: dřevo a kůže, na přístrojové desce: dřevo/textura dřeva

Osvětlení zavazadlového prostoru

Potahy sedadel: hlavní potahový materiál: kůže, doplňkový potahový materiál: kůže

Roletky na oknech pro zadní okna, el. ovládání, roletky na oknech pro boční okna, manuální ovládání

Úchyt na zavazadla

Zadní sedadla 3-místná lavice, s pevným opěradlem, vyhříváná, počet el. nastavení: 0

Ostatní

Zadní okno pevné

10. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu Svolavacky.cz s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce **byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby** prověřovaného vozidla, **nikoliv dle jeho VIN**. Vždy si proto v detailu akce ověřte, **zda se týkala i prověřovaného vozidla**. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce - HONDA LEGEND, rok výroby 2010	Datum vyhlášení	Detail
airbag / zranění	10. 08. 2019	Více info
airbag / zranění	21. 03. 2017	Více info
airbag / zranění	22. 04. 2016	Více info

11. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci v ČR (případně na Slovensku). V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	Není k dispozici
Barva při první registraci v ČR	STŘÍBRNÁ-METAL

12. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel		12. 07. 2021
Značení skel		NE

13. Technický popis vozidla

Technický popis udává důležité technické parametry, na jejichž základě bylo modelové provedení daného typu vozidla schváleno pro provoz na pozemních komunikacích. Uvedené parametry by měly být v souladu s údaji uvedenými v technickém průkazu vozidla.

Technický popis - základní	
Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Zkratka kategorie vozidla	M1
Palivo	BA 95 B
Zdvihový objem (ccm)	3 664
Max. výkon (kW)	217
při otáčkách (ot/min)	6 200
Převodovka	AUT
Maximální rychlost (km/h)	250
Počet míst k sezení	5
Počet míst k stání	0
Počet lůžek	0
Celková hmotnost (kg)	2 310
Typ motoru	J37A3
Celková hmotnost povolená (kg)	2 310
Provozní hmotnost (kg)	1 938

Technický popis - rozšířený	
Homologace Číslo homologace typu ES	e6*2001/116*0116*01
Výrobce karoserie	HONDA MOTOR CO. LTD., JAPONSKO
Výrobce podvozku	HONDA MOTOR CO. LTD., JAPONSKO
Výrobce motoru	HONDA MOTOR CO. LTD., JAPONSKO
Délka (mm)	4 985
Šířka (mm)	1 845
Výška (mm)	1 450

Technický popis - rozšířený	
Rozvor (mm)	2 800
Hmotnost jízdní soupravy (kg)	3 910
Největší technicky přípustná hmotnost jízdní soupravy	
Hmotnost přípojného brzděného vozidla (kg)	1 600
Největší technicky přípustná hmotnost přípojného vozidla - brzděného	
Hmotnost nebrzděného přípojného vozidla (kg)	750
Největší technicky přípustná hmotnost přípojného vozidla - nebrzděného	
Zatížení náprav (kg)	1 240/1 240; 1 105/1 105
Největší technicky přípustné/povolené zatížení náprav	
Zatížení střechy (kg)	55
Maximální zatížení střechy	
Zatížení spojovacího zařízení (kg)	2 75
Největší svislé zatížení spojovacího zařízení (horní/spodní závěs/točnice)	
Nápravy, pohon	2 - 2
Počet náprav - z toho poháněných	
Náprava 1	
Kola a pneumatiky na nápravě (1-2-3-...) - rozměry/montáž (zdvojená = „[2]“)	8J X 17 ET 55; 235/50 R17 96Y
Náprava 2	
Kola a pneumatiky na nápravě (1-2-3-...) - rozměry/montáž (zdvojená = „[2]“)	8J X 17 ET 55; 235/50 R17 96Y
Provozní brzda	ANO
Parkovací brzda	ANO
Nouzová brzda	ANO
Odlehčená brzda	NE
Hluk stojícího vozidla (dB)	77
Vnější hluk vozidla – stojícího	
při otáčkách (ot/min)	4 650
Hluk vozidla za jízdy (dB)	73.2
Spotřeba paliva	692/2008A
Spotřeba paliva / metodika určení spotřeby	
Spotřeba - město (l/km)	16.3
Spotřeba - 90km/hod (l/km)	8.9
Spotřeba - 120km/hod (l/km)	11.6
ABS	ANO
Retardér	NE
Směrnice ES	692/2008A
Směrnice EHS/ES	

14. Inzerce a fotky

Pokud bylo již vozidlo v minulosti inzerováno, zobrazíme vám inzerci a inzertní fotodokumentaci.

Číslo inzerce 1/2	Inzerce
Datum pořízení inzerátu	06. 06. 2021
Inzerovaný nájezd	236 300 km
Inzerovaná cena	215 000 CZK



Číslo inzerce 2/2	Inzerce
Datum pořízení inzerátu	30. 11. 2020
Inzerovaný nájezd	233 000 km
Inzerovaná cena	110 000 CZK



Provozovatel systému AUTOTRACER - Cebia, spol. s r.o., upozorňuje uživatele systému, že uváděné informace byly poskytnuty do systému partnery provozovatele bez možnosti ověřit jejich správnost. Veškeré informace mají výhradně informativní charakter.

Na výsledek prověření vozidla v systému AUTOTRACER není poskytována záruka.